



**EUROPEJSKA UCZELNIA
SPOŁECZNO- TECHNICZNA**

26-600 RADOM
UL. WODNA 13/21

ZGODNOŚĆ

INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ

I BIBLIOTECZNEJ

ORAZ ZASAD KORZYSTANIA Z NIEJ

ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP

Nazwa obiektu	Budynek uczelni
Adres obiektu:	ul. Wodna 13/21
Ilość kondygnacji:	2
Data :	27.12.2019 r.

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	BUDYNEK UCZELNI.....	3
3.	ANALIZOWANIE ZAGROŻEŃ I INFORMOWANIE.....	3
4.	BIBLIOTEKA.....	3
5.	PIERWSZA POMOC	3
6.	OCHRONA PPOŻ I EWAKUACJA.	4
7.	MONITOROWANIE	4
8.	PODSUMOWANIE	4

1. WSTĘP

Celem opracowania jest sprawdzenie zgodności infrastruktury dydaktycznej i bibliotecznej oraz zasad korzystania z niej zgodnie z przepisami BHP.

2. BUDYNEK UCZELNI.

- Dla budynku prowadzona jest Książka Obiektu Budowlanego. Właściciel budynku przeprowadza przeglądy budowlane zgodnie z prawem tj. przeglądy roczne i pięcioletnie.
- Urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu są zgłoszone do UDT, posiadają książki rewizyjne i są poddawane regularnym przeglądom.
- Nawierzchnia korytarzy, holu i sal dydaktycznych, biblioteki oraz pomieszczeń pracy jest równa, nieśliska i nie stwarza zagrożeń.
- Przejścia pomiędzy wyposażenie uczelni mają szerokość nie mniejszą niż 0.75 m przy ruchu jednokierunkowym.
- Zapewnione jest oświetlenie światłem dziennym i sztucznym. Istnieje możliwość zasłonięcia okien (są wyposażone w rolety).
- Wentylacja grawitacyjna drożna.
- Wysokość pomieszczeń pracy i nauki jest większa niż wymagane 300 cm,
- Powierzchnia i kubatura przypadająca na jednego użytkownika jest zgodna z przepisami.
- W budynku uczelni nie są prowadzone zajęcia z użyciem innego sprzętu niż biurowy.
- Opracowano regulamin dostępu i korzystania z infrastruktury obiektu.
- Pomieszczenia do których wstęp osobom nieuprawnionym jest zabroniony są oznakowane i zabezpieczone przed dostępem.
- Pomieszczenia uczelni są we właściwym stanie sanitarnym.

3. ANALIZOWANIE ZAGROŻEŃ I INFORMOWANIE

- Dla wszystkich stanowisk pracy w uczelni została przeprowadzona analiza ryzyka zawodowego.
- Przeprowadzono analizę zagrożeń związanych z procesem dydaktycznym dla studentów.
- Dostępne są instrukcje BHP wymagane dla stanowisk pracy.
- Opracowano i udostępniono regulaminy korzystania z sal dydaktycznych.
- Pracownicy uczelni są przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia wstępne: ogólne i stanowiskowe oraz szkolenia okresowe)
- Wszyscy słuchacze przeszli szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. Szkolenie to zostało udokumentowane.

4. BIBLIOTEKA

- Półki regałów w bibliotece są oznakowane informacją dotyczącą dopuszczalnych obciążeń.
- Regały są ustawione w sposób stabilny i nie stwarzają ryzyka przewrócenia.

5. PIERWSZA POMOC

- W uczelni zostały rozmieszczone apteczki do udzielania pierwszej pomocy.
- Przy każdej apteczce znajduje się instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
- Przeszkolono i wyznaczono osoby do udzielania pierwszej pomocy.
- Wyposażenie apteczek monitorowane jest na bieżąco.

6. OCHRONA PPOŻ I EWAKUACJA.

- Uczelnia wyposażona jest w podręczny sprzęt ppoż (gaśnice i hydranty wewnętrzne).
- Wyposażenie jest oznakowane zgodnie z normami.
- Drogi ewakuacyjne są drożne i spełniają wymagania dotyczące długości przejść dojść oraz szerokości.
- Większość znaków ewakuacyjnych jest podświetlana. Uzupełnione są one znakami fluorescencyjnymi.
- Aktualnie zlecono ponowne opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Jej integralną częścią są plany ewakuacji.

7. MONITOROWANIE

- Przeprowadzane są co najmniej raz w roku kompleksowe kontrole stanu bhp w uczelni.

8. PODSUMOWANIE

Stan infrastruktury dydaktycznej i biblioteki jest dobry. Infrastruktura i wyposażenie nie stwarza nieakceptowalnego ryzyka.

Zasady korzystania podlegają monitorowaniu i korekcie w przypadku stwierdzenia konieczności zmian.